

10.voiries de la section roviennne

Question du Conseiller Monsieur Gérard Monseux

Avec beaucoup de bonheur, de nombreuses voiries de la section roviennne ont vu la couche d'usure régénérée. C'est notamment le cas pour la rue E. Jacquet. Curieusement, à proximité du carrefour de la Bassée (croisement avec les rues des Déportés, Willocq et Clémenceau), un espace d'une dizaine de mètre n'est pas terminé. L'ancienne couche a été retirée mais non renouvelée. S'agit-il d'un oubli de l'entrepreneur ou est-il envisagé de recourir à un enrobé coloré ?

J'attire l'attention sur le fait qu'en cas de non intervention, la période hivernale prochaine amènera une difficulté au niveau de la glissance compte tenu de la différence de niveau des revêtements et de ce fait une apparition de verglas plus aisée (structure ondulée de la sous couche). Merci d'être attentif.

Réponse de Monsieur l'Echevin Eric Goffart

Cette situation est liée à des travaux réalisés par l'entreprise ORES. La portion de rue où la couche d'usure n'a pas été renouvelée sera réalisée dès que possible, ainsi que d'autres rues restant à traiter dans le cadre de ce même dossier sur Roux, en tenant compte de l'impact de la période hivernale sur les travaux et sur la sécurité des lieux.